

ACCESSORIES H-DISK™

nivcomp™

D

Für Messungen bei Nässe, auf wenig klebenden Massen oder Granulat.

Material: Blech St/Al 0,75 mm

- 01 Position im Koffer
- 02 Verwendung ohne H-Set
- 03 Verwendung mit H-Set




GB

Measurements in wetness, on few sticking masses or granulat.

Material: St/Al-sheet 0,75 mm

- 01 position in the suitcase
- 02 application without H-Set
- 03 application with H-Set



F

Pour dans l'humidité, sur peu de collant masses ou les granule.

La matière: Les tôle St/Al 0,75 mm

- 01 position dans la valise
- 02 application sans H-Set
- 03 application avec H-Set



I

Misurazioni in umidità, su pochi conficcandosi masse o granulo.

Materiale: St/Al-foglio 0,75 mm

- 01 posizioni nella valigia
- 02 domanda senza H-set
- 03 domanda con H-set

01

02

03

ACCESSORIES H-DISK™

nivcomp™

NL

Voor metingen bij vochtigheid, op weinig klevende substanties of granulaat.

Materiaal: plaatstaal St/Al 0,75 mm

- 01 Positie in de koffer
- 02 Gebruik zonder H-set
- 03 Gebruik met H-set




01

PL

Do pomiarów przy wilgoci, na masach nieco lepkich lub granulacie.

Materiał: blacha St/Al 0,75 mm

- 01 Pozycja w walizce
- 02 Stosowanie bez H-Set
- 03 Stosowanie z H-Set



02

RUS

Для измерений при повышенной влажности, на неклеящихся поверхностях или грануляте.

Материал: Листовая сталь St/Al 0,75 мм

- 01 Положение в чемодане
- 02 Использование без H-набора
- 03 Использование с H-набором



03